

# **Hänni**

## *Pflegeanleitungen*



Reinigungsanleitung für fugenlose Beläge

## Reinigungsanleitung für fugenlose Beläge

- Allgemeines** Das Bedürfnis nach Sauberkeit hat in jüngster Zeit deutlich zugenommen. Die Auswahl der Reinigungsmittel ist so riesig, dass für fast jede Verunreinigung ein Reinigungsmittel zur Verfügung steht. Die Reinigungsmittelhersteller gehen aber nur von den Schmutzproblemen aus, ohne auf die Konsequenzen für den Untergrund hinzuweisen. Fugenlose Beläge von Hänni AG sind mit einem Siegel beschichtet. Andere Beläge müssen auf Verträglichkeit mit unseren Reinigern getestet werden.
- Reinigungstipp** Für die tägliche Reinigung von fugenlosen Belägen sind lösungsmittelhaltige Reiniger, Glanzreiniger, Schmierseifen und säurehaltige Reiniger absolut ungeeignet, da sie die Versiegelung angreifen.
- Pflegeprodukte** Für die Reinigung von fugenlosen Belägen empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 02. Der Reiniger wurde speziell für fugenlose Beläge entwickelt. Das Produkt ermöglicht es, den Schmutz einfach zu lösen und aufzunehmen. Der Reiniger pflegt die Beläge, ohne die Versiegelung zu beschädigen. Zum Entfernen von Kalkrückständen empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 14. Im Gegensatz zu anderen Kalkreinigern aus dem Handel, greift dieser die Versiegelung nicht an. Alle PUROLITH-Reinigungsprodukte sind giftklassenfrei.



PUROLITH 02



PUROLITH 14



PUROLITH TUCH

- Hinweis** Gummimatten, Teppiche mit Gummirücken und Gummifüsse von Möbeln können durch die enthaltenen Weichmacher Flecken im fugenlosen Belag verursachen. Wir empfehlen daher, solche Materialien nicht auf den fugenlosen Belag zu legen.

## Technisches Merkblatt

- Anwendungsbereich** Reinigung von fugenlosen Belägen mit Versiegelung und mineralischen Spachtelbelägen mit Versiegelung
- Beschreibung** Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichtenbildung entsteht. Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt leichter zu pflegen. Zur Entfernung von Kalkflecken empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 07.
- Dosierung** im Feuchtwischverfahren oder mit dem Reinigungsautomaten 0.5 - 1 dl auf 10 Liter handwarmes Wasser geben (0.5 - 1 %)
- Verarbeitung** Mit einem Mikrofaserbezug erzielen Sie das beste Reinigungsergebnis. Zurückbleibende Streifen müssen mit einem Mikrofaser Tuch ausgerieben werden.
- pH-Wert** Lieferzustand 8.2  
Lösung 10 % 7.6  
Lösung 1 % 7.3
- Lagerung** verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre
- Inhaltsstoffe** nichtionogene Tenside, organische Lösungsmittel, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Parfüm, Wasser
- Verpackungseinheiten** 1 Liter, 5 Liter
- Haftungsausschluss** Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.



**Hänni AG**

*mit Leidenschaft zum Wohlfühl... für Mensch und Raum*

Steinhaldenstr. 4 | 8954 Geroldswil | Tel. 044 431 81 81 | [www.haenniag.ch](http://www.haenniag.ch)